



РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 2-20DT

Используйте только оригинальные запасные части и расходные материалы Blastrac: они специально разработаны для профессионального применения и гарантируют оборудованию длительный срок эксплуатации.

Приведенные ниже запасные части и расходные материалы предназначены для дробеструйной машины Blastrac Blastrac 2-20D / DT.



Артикул	Описание	Количество для одной машины
B20536K	Регулировочный комплект	2
B21313	Левая защитная пластина	1
B21312	Правая защитная пластина	1
B20325	Верхняя защитная пластина	2
B21316	Центральная защитная пластина	1
970153	Боковая защитная пластина	2
B21315	Верхняя защитная пластина	1
B21314	Нижняя защитная пластина	1
E00458	Левая боковая щетка	1
E00457	Правая боковая щетка	1
B21330	Передняя щетка	1
B21320	Скользкая защитная пластина	2
490047	Боковой магнит	3
B20804	Передний магнит	1
B20520	Трос управления	1
B21306	Ремень 2-20D	1
491522	Ремень 2-20DT	2
478198	Быстросъемный штифт	1
B21310	Кожух 2-20D	1
E03022	Кожух 2-20DT	1
001112	Всасывающий шланг Ø150 мм	1
B21332	Ремкомплект 2-20D	1
E02035	Ремкомплект 2-20DT	1
999-0390	Абразив S390	25 кг (минимум)
999-0460	Абразив S460	25 кг (минимум)

